AKT

ОСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

«<u>11</u>» октября 2017 г.

Дом № (корпус) 12_, ул.(пер., пр.) Юбилейная

Город, Череповец, Вологодская обл.

Управляющая (обслуживающая) организация – ООО «Управляющая Компания Домашний Уют»

Общие сведения по строению

1.1 од построики 1980	
2. Материал стен кирпич	
3. Число этажей <u>12</u>	
4. Наличие подвала подвал	
5. Наличие чердака чердачное помещение	
6. Количество подъездов 1	
7. Количество квартир 83	
8. Общая площадь дома (кв.м) <u>3945,7</u>	
9. Количество лифтов <u>2</u>	_
10. Количество мусоропроводов 1	
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления да	
12. Наличие арендуемых помешений (на 1-х этажах, покольной части и в квартирах)	нет

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

Председателя Сычева Э.А.

и членов комиссии мастер ООО УК Домашний Уют Малютин.И.А. Директор ООО «Управляющая Компания Домашний Уют» Лукьянова Н.Н. произвела осмотр вышеуказанного здания.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборулования злания

	T HIJACH	ерного ооорудования здания	1	
	Наименование конструкций,	Оценка состояния или краткое	n.	
№ п/п		описание дефекта и причин его	Решение	
	благоустройства	возникновения с указанием объема и места дефекта	о принятии мер	
1	Φ	ПОДВАЛ	T	
1.	Фундамент	Vana		
2	Пропи	Удовл.		
2.	Двери	Удовл.		
3.	Окна, продухи	удов.	частичный ремонт оконных рам, остекление	
		711-		
4.	Транзитные инженерные сети	+		
5.	Розлив ц. о.			
	Розлив XBC	удовл		
	Канализация			
	Электрощитовая			
6.	Влажность			
	Затоплённость	удовл		
	НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМО	ВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА ЭНЕРГО	РЕСУРСОВ	
		(указать количество)		
1.	XBC	ZENNER07566		
2.	ГВС	69809689/15		
3.	Отопление	1шт		
4.	Газоснабжение	-		
5.	Электроснабжение	6шт		
		СТЕНЫ		
1.	Стены	1 2	ремонт швов кладки	
		результате неравномерной осадки		
		дома		
	балконы.			
		удовл		

	Козырек над входом в подъезд	VIORI	
	Карнизы, парапеты	удовл	
		удовл	
	Штукатурка		
		нет	
	Отмостка		
		удовл	
	Цоколь	удовл	
		ПЕРЕКРЫТИЕ	
	ж/б		
		удовл	
		ПЕРЕГОРОДКИ	
1.		удовл	
		ЛЕСТНИЦЫ	
1.	ж/б	удовл	
		КРЫШИ-КРОВЛИ	<u> </u>
1.	мягкая		частичный ремонт
		удовл., частичный износ	кровельного покрытия
		кровельного покрытия	
	T	ВЕНТИЛЯЦИЯ	
	естественная	VEODE	
		удовл ПОЛЫ	
1.	ж/б	удовл	
1.	IN/ U	ОКНА, ДВЕРИ	
1.		удовл.	
	На л/клетках	7,400	частичный ремонт оконных
			коробок, остекление
		ТЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ	
	/=		
1.	ж/б		
1.	Ж/О	удовл	
		МАЛЫЕ ФОРМЫ	
1.	Качели, горки		
	Качели, горки бельевые стойки	МАЛЫЕ ФОРМЫ Удовл.	
1.	Качели, горки бельевые стойки БЛАГО	МАЛЫЕ ФОРМЫ Удовл. УСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ	пастипный ремонт
	Качели, горки бельевые стойки БЛАГОЗ Подъездные дороги,	МАЛЫЕ ФОРМЫ Удовл.	частичный ремонт дорожного покрытия.
1.	Качели, горки бельевые стойки БЛАГОЗ Подъездные дороги, подходы к подъездам	МАЛЫЕ ФОРМЫ Удовл. УСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ	частичный ремонт дорожного покрытия.
1.	Качели, горки бельевые стойки БЛАГОЗ Подъездные дороги,	МАЛЫЕ ФОРМЫ Удовл. УСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ	

Выводы и предложения комиссии:

В отношении фундаментов:

- вертикальная планировка территории вокруг здания соответствует проектным параметрам;
- неравномерной осадки фундаментов не обнаружено;
- коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали не обнаружено;
- гидроизоляция фундаментов и система водоотведения находится в удовлетворительном состоянии;

В отношении подвала:

- температурно- влажностный режим соответствует нормам;

В отношении стен:

- отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивных решений -не обнаружено;
- присутствуют признаки наличия деформаций (разрушение швов кладки), нарушение теплозащитных свойств;
- неисправностей водоотводящих устройств не обнаружено;
- следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры, не обнаружено;

В отношении перекрытий и покрытий:

- нарушений условий эксплуатации не выявлено;
- несанкционированного изменения конструктивного решения не выявлено;
- прогибы, трещины, колебания отсутствуют;
- трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры не выявлено;

В отношении крыш:

- протечки кровли отсутствуют;
- оборудование, расположенное на крыше, исправно;
- деформации и повреждения несущих кровельных конструкций, водоотводящих устройств и оборудования, отсутствуют;
- температурно- влажностный режим на чердаке соответствует нормам;
- мусор, грязь на кровле отсутствует;

В отношении лестниц:

- деформации и повреждения несущих конструкций отсутствуют;

В отношении фасадов:

- нарушение отделки фасадов, отдельных элементов не обнаружено;
- нарушения, сплошности и герметичности наружных водостоков, отсутствуют;
- информационные знаки, входы в подъезды соответствуют нормам.

Состояние дома удовлетворительное.

Подписи:		
Члены комиссии:		
-		