AKT

ОСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

«<u>10</u>» октября 2017 г.

Дом № (корпус) 11_, ул.(пер., пр.) Ленина

Город, Череповец, Вологодская обл.

Управляющая (обслуживающая) организация – ООО «Управляющая Компания Домашний Уют»

Общие сведения по строению

1.1 од постройки <u>1990</u>	
2. Материал стен панель	
3. Число этажей <u>10</u>	
4. Наличие подвала подвал	
5. Наличие чердака чердачное помещение _ чердак	
6. Количество подъездов 6	
7. Количество квартир	_
8. Общая площадь дома (кв.м) 14021.07	
9. Количество лифтов 6	
10. Количество мусоропроводов 6	
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления нет	
12. Наличие арендуемых помещений (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах)	1 этаж
нежилые помещения	

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

Председателя Кораблев С.А

и членов комиссии мастер ООО «Управляющая Компания Домашний Уют» Малютин И.А. Директор ООО «Управляющая Компания Домашний Уют» Лукьянова Н.Н. произвела осмотр вышеуказанного здания.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования здания

	Наименование конструкций,	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его	Решение			
№ п/п		возникновения с указанием	о принятии мер			
	благоустройства	объема и места дефекта				
ПОДВАЛ						
1.	Фундамент					
		Удовл.				
2.	Двери					
		Удовл.				
3.	Окна, продухи					
		удовл				
4.	Транзитные инженерные сети	да				
5.	Розлив ц. о.					
	Розлив XBC	удовл				
	Канализация					
	Электрощитовая					
6.	Влажность					
	Затоплённость	удовл				
	НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМО	ВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА ЭНЕРГО	РЕСУРСОВ			
	T	(указать количество)				
1.	XBC	ZENNER № 13051224				
2.	ГВС	Multical UF 4539862/2003				
		№4539855/2003				
		№4539840/2003				
		№4539940/2003				
2	Отантания	№4539872/2003				
3. 4.	Отопление	+				
5.	Газоснабжение	+				
٥.	Электроснабжение	<u>+</u> СТЕНЫ				
1.	Стены	<u> деформация межнанельных швов в</u>	ремонт межнанельных швов			

		результате неравномерной осадки дома	
	балконы.	удовл	
	Козырек над входом в подъезд	неудовл	Имеются протечки. Частичный ремонт.
	Карнизы, парапеты	удовл	
	Штукатурка	нет	
	Отмостка	удовл	
	Цоколь	удовл	
	.1	ПЕРЕКРЫТИЕ	
	ж/б	удовл	
	ı	ПЕРЕГОРОДКИ	
1.		удовл	
	T	ЛЕСТНИЦЫ	1
1.	ж/б	удовл., частичное разрушение ступеней, в процессе эксплуатации КРЫШИ-КРОВЛИ	ремонт ступеней, частичная замена
1.	мягкая	удовл	Кап. Ремонт.
		ВЕНТИЛЯЦИЯ	
	естественная	удовл	
	1 (#	полы	T
1.	ж/б	удовл	
1.	На л/клетках	ОКНА, ДВЕРИ удовл	Частичный ремонт рам и остекления, ремонт дверных коробок
	J	ІЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ	
1.	ж/б	удовл	
1	17	малые формы	
1.	Качели, горки бельевые стойки	Удовл.	установка брусьев и турника
			Турпика
1.	Подъездные дороги, подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники	удовл	Частичный ремонт дорожного покрытия. Санитарная опиловка

Выводы и предложения комиссии:

В отношении фундаментов:

- вертикальная планировка территории вокруг здания соответствует проектным параметрам;
- неравномерной осадки фундаментов не обнаружено;
- коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали не обнаружено;

- гидроизоляция фундаментов и система водоотведения находится в удовлетворительном состоянии;

В отношении подвала:

- температурно- влажностный режим соответствует нормам;

В отношении стен:

- отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивных решений -не обнаружено;
- присутствуют признаки наличия деформаций (разрушение швов кладки), нарушение теплозащитных свойств;
- неисправностей водоотводящих устройств не обнаружено;
- следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры, не обнаружено;

В отношении перекрытий и покрытий:

- нарушений условий эксплуатации не выявлено;
- несанкционированного изменения конструктивного решения не выявлено;
- прогибы, трещины, колебания отсутствуют;
- трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры не выявлено;

В отношении крыш:

- оборудование, расположенное на крыше, исправно;
- деформации и повреждения несущих кровельных конструкций, водоотводящих устройств и оборудования, отсутствуют;
- температурно- влажностный режим на чердаке соответствует нормам;
- мусор, грязь на кровле отсутствует;

В отношении лестниц:

- деформации и повреждения несущих конструкций отсутствуют;

В отношении фасадов:

- нарушение отделки фасадов, отдельных элементов не обнаружено;
- нарушения, сплошности и герметичности наружных водостоков, отсутствуют;
- информационные знаки, входы в подъезды соответствуют нормам.

Состояние дома удовлетворительное.

Подписи:			
Члены комиссии:			